


1.4 氷川村地区


氷川村地区の中で写真の位置の特定が可能な溪流・地域を黒丸で囲った。




氷川村地区 写真撮影位置図

「水道水源林 100 年史, 東京都水道局, 2001, p. 24-25」の地図に一部加筆

1.4.1 シオジ（塩地）谷



R218 シオジ谷 石堰堤(施工中)(昭和7年7月)



R219 シオジ谷 砂防工事(昭和7年7月)



R220 シオジ谷 石堰堤(昭和7年9月)



R221 シオジ谷 石堰堤(昭和7年9月)



R222 シオジ谷 第1石堰堤(昭和7年9月20日)



R223 シオジ谷 第7石堰堤(昭和7年9月)



R224 シオジ谷 第7石堰堤(昭和7年9月)



R225 シオジ谷 第8石堰堤(昭和7年9月20日)




R226 シオジ谷 支流(昭和7年9月)

1.4.2 寺地



R227 寺地 石堰堤 大正 8 年施行(大正 9 年 9 月 29 日)
【「砂防」口絵写真集, S52-2 に大正 12 年撮影の写真あり】



R228 寺地 地形図(撮影時期不明)

1.4.3 カツラ谷



R229 カツラ谷 第5石堰堤(昭和7年9月)

1.4.4 雲取山



R230 雲取山 荒廃地(獅子岩付近高原地) (昭和2年4月)

1.4.5 氷川



R231 氷川 地形図(撮影時期不明)




R232 氷川村 雪中の景(明治 43 年 2 月)



R233 上流からみた氷川村(撮影時期不明)

1.5 小菅村地区

小菅村地区の中で写真の位置の特定が可能な溪流・地域を黒丸で囲った。なお、山見川については位置の特定ができなかった。



小菅村地区 写真撮影位置図

「水道水源林 100 年史, 東京都水道局, 2001, p. 24-25」の地図に一部加筆

1.5.1 大菩薩峠



R242 大菩薩旧峠 親不知(昭和6年8月)




R243 大菩薩旧峠 親不知(昭和6年9月)



R244 熊沢山より大菩薩旧峠（昭和6年9月）

1.5.2 山見川



R245 山見川 崩壊地 左端に諸戸博士(大正2年8月)

1.5.3 余沢



R246 小菅村 余沢崩壊(撮影時期不明)

1.5.4 橋立



R247 山梨県橋立集落より大菩薩峠を望む(撮影時期不明, 写真に「36 年」の文字あり)



R248 山梨県橋立集落より大菩薩峠を望む(撮影時期不明, 写真に「15 年」の文字あり)


1.6 その他

本節では、写真に溪流名が記載されているが、その位置が不明なものならびに写真に位置が記載されていないものをまとめた。

1.6.1 水源林



R250 水源林 石堰堤(撮影時期不明)



R251 水源林 石堰堤(施工中)(撮影時期不明)




R252 水源林 造林地 の崩壊(昭和 15 年 8 月 18 日)



R253 水源林 崩壊地(撮影時期不明)

1.6.2 柳沢



R258 柳沢 石堰堤(大正2年9月)
【諸戸北郎博士収集写真集 1026と同一写真】

1.6.3 ミノウチ沢



R259 朝日川沿岸奥縄ミノウチ沢 木堰堤(昭和 5 年施行)(昭和 6 年 8 月 20 日)

1.6.4 ブドウ沢



R260 ブドウ沢 砂防工 石堰堤(明治 44 年 11 月)

1.6.5 犬太郎谷



R261 犬太郎谷 石堰堤(昭和9年9月)

1.6.6 二久保沢



R262 二久保沢 石堰堤(昭和 3 年 11 月)

1.6.7 外寄沢



R263 外寄沢 崩壊地(昭和6年8月20日)

1.6.8 御正体山



R264 御正体山 崩壊地(昭和6年8月20日)



R265 場所不明 崩壊地(昭和6年8月20日)
尾根の形状から R264 と同一箇所を撮影した写真と推定

1.6.9 杓子山



R266 杓子山 北面の崩壊地(昭和6年8月20日)

1.6.10 場所不明



R267 場所不明 (撮影時期不明)



R268 場所不明 石堰堤 (撮影時期不明)




R269 場所不明 石堰堤(撮影時期不明)



R270 場所不明 石堰堤(撮影時期不明)



R271 場所不明 堰堤(撮影時期不明)



R272 場所不明 石堰堤(撮影時期不明)



R273 山梨県 砂防工事(撮影時期不明)



R274 運搬用施設(撮影時期不明)