

1.1.10 観音滝



R142 萩原山造林地 観音滝 (大正2年5月)

1.1.11 笠取山




R143 笠取山 大正 12 年植付地（昭和 4 年 11 月 10 日）

1.1.12 笠取沼



R144 笠取沼付近 荒廃状況(植栽前) (大正 10 年 11 月)

1.1.13 ガン（雁）峠



R145 ガン峠 水道委員一行(昭和8年10月24日)

1.1.14 オオトクサ沢



R147 オオトクサ沢 植林 (大正元年)

1.1.15 大木賊沢



1.1.16 その他



R150 萩原山 市有林 植付後5年目(裏焼き) (撮影時期不明)




R151 関東大震災崩壊地 (昭和15年4月)



R152 ハビロ苗圃と付近新植当時の写真(3年目状況) (大正5年4月)

1.2 丹波山村地区


丹波山村地区の中で写真の位置の特定が可能な溪流・地域を黒丸で囲った。



丹波山村地区 写真撮影位置図

「水道水源林 100 年史, 東京都水道局, 2001, p. 24-25」の地図に一部加筆

1.2.1 センスイ（泉水）谷



R155 センスイ谷 石堰堤 2号(大正 11 年 11 月)

【諸戸北郎博士収集写真集 1046 と同一写真】



R156 センスイ谷 石堰堤 山腹工 大正 13 年施行(昭和 5 年 10 月 8 日)




R157 センスイ谷 職員宿泊小屋(明治 38 年 5 月)




R158 センスイ谷事務所付近の明治 40 年 8 月水害状況(撮影時期不明)

1.2.2 牛首谷



R164 牛首谷 石堰堤(大正11年施工)(大正 12 年 7 月 4 日)
【諸戸北郎博士収集写真集 1043 と同一写真】



R165 牛首谷 石堰堤(撮影時期不明)
【諸戸北郎博士収集写真集 1045 (撮影時期不明) と同一写真】

1.2.3 サカサ沢




R166 サカサ沢 石堰堤(大正 10 年 12 月)



R167 サカサ沢 石堰堤 左端 諸戸博士(昭和 2 年 10 月)

【諸戸北郎博士収集写真集 1041 と同一写真】

1.2.4 塩の山



R173 塩の山 諸戸博士(昭和8年7月22日)



R174 塩の山 崩壊地(昭和9年12月15日)


1.2.5 その他



R180 丹波山村 石堰堤(大正 15 年 9 月 18 日)

1.3 小河内村地区

小河内村地区の中で写真の位置の特定が可能な溪流・地域を黒丸で囲った。なお、釜土谷については位置の特定ができなかった。




小河内村地区 写真撮影位置図

「水道水源林 100 年史, 東京都水道局, 2001, p. 24-25」の地図に一部加筆

1.3.1 ありさめ



R183 ありさめ 堰堤(昭和 23 年)



R184 ありさめ 練積堰堤 昭和 24 年 2 月施工(撮影時期不明)



R185 ありさめ 堰堤(昭和 24 年 2 月)



R186 ありさめ 砂防 1 号 2 号工事(昭和 24 年 2 月)



R187 ありさめ 砂防(昭和 24 年 2 月)



R188 ありさめ 砂防(昭和 24 年 2 月)



1.3.2 雨乞場



R191 雨乞場 造林地 植付当時(明治 44 年 5 月)

1.3.3 モクボ（茂久保）谷



R192 モクボ谷 石堰堤(撮影時期不明, 写真に「5年3月」の文字あり)



R193 モクボ谷 石堰堤(昭和11年3月)




R194 モクボ谷 石堰堤(昭和 11 年 5 月)
 【「砂防」口絵写真集 S48-2 と同一写真】



R195 モクボ谷 石堰堤(昭和 11 年 8 月)

1.3.4 天神山



R196 天神山 1号堰堤(昭和4年9月20日)



R197 天神山 混合積石堰堤(昭和4年10月)



R198 天神山 練積堰堤(昭和 4 年 10 月)



R199 天神山 石堰堤(昭和 10 年 12 月)




R200 天神山 石堰堤(昭和 11 年 3 月)



R201 天神山(昭和 10 年 11 月)

1.3.5 ミズクボ（水久保）沢



R202 ミズクボ沢 混合積石堰堤(昭和4年9月18日)



R203 ミズクボ沢 混合積石堰堤(昭和4年11月)



R204 ミズクボ沢 石堰堤(昭和5年9月)



R205 水久保沢 石堰堤(昭和5年10月)




R206 水久保沢 石堰堤(撮影時期不明, 写真に「5 年 10 月」の文字あり)



R207 水久保沢 石堰堤(撮影時期不明, 写真に「5 年 10 月」の文字あり)

1.3.6 サイグチ



R208 サイグチ 石堰堤(昭和 7 年 11 月)



R209 サイグチ 石堰堤(昭和 11 年 2 月)




R210 岫沢上流 サイグチ溪流工事 竣工後状況(撮影時期不明)

1.3.7 ヌタクボ谷



R211 ヌタクボ谷 石堰堤(昭和 11 年)

1.3.8 手沢



R212 手沢 石堰堤 臨時工事(昭和 10 年)

1.3.9 釜土谷



R213 釜土谷 堰堤工事(昭和3年10月)



R214 釜土砂防 石材採取(昭和2年10月)

